

CHAPAS PERFORADAS



ENTREMETAL.

Le ofrece una amplia variedad de chapas perforadas y estampadas. El formato es de 2.000mm x 1.000 mm , 2500 o 3000 x 1250 o 3000 mm y en bobina es hasta 1.500 mm. Para agujeros redondos servimos perforaciones que van desde 0,5 mm a 100 milímetros, y con unos espesores que van desde 0,5 mm a 12 mm. Para agujeros cuadrados las perforaciones van desde 3 milímetros a 20 milímetros, con espesores desde 0,5 milímetros a 3 milímetros. También ofrecemos chapas perforadas en acero inoxidable con agujeros redondos de molinería.

Características:

- Perforaciones de diámetro 0,5 a diámetro 100 mm
- Espesores de chapa: 0,5 a 10 mm
- Agujeros redondos, cuadrados, alargados, abocardos y chapas estampadas.
- Dimensiones estándar: 2.000 x 1.000 mm , 3000x1250 o 1500 mm


Calidad:

- Gris (Hierro)
- Inoxidable
- Pregalvanizado

PERFORACIONES

Contamos con una amplia variedad de perforaciones:

- Redonda paralela
- Redonda tresbolillo
- Cuadrada paralela
- Cuadrada tresbolillo
- Redondo largo paralelo
- Redondo largo tresbolillo



- Embutidos o estampados
- Perforaciones decorativas
- Abocardado.
- **FORMATOS DE CHAPA**

Las chapas perforadas y estampadas se pueden fabricar en varios largos y anchos según demanda.

PERFORACIONES REDONDOS.



DIMENSIONES

En chapa estándar de 2000 x 1000 mm. 2500 x 1250, 3000 x 1250 o 1500 mm. En bobina hasta 1500 mm. ancho (Según espesor y perforación).

MATERIALES

Fabricación en acero inoxidable, hierro, galvanizado. (Según espesor y perforación)

ESPEORES

Desde 0,5 mm. a 12 mm. (Según perforación)

PERFORACIONES

Desde 0,5 a 100 mm. (Según espesor)

PERFORACIONES REDONDOS LARGOS

DIMENSIONES

En chapa estándar de 2000 x 1000 mm.

En chapa media hasta 1000 mm. ancho (según espesor y perforación).

En bobina hasta 1000 mm. ancho (Según espesor y perforación).

MATERIALES


Fabricación en acero inoxidable y hierro. (Según espesor y perforación)

ESPEORES

Desde 0,5 mm. a 3 mm. (Según perforación).

PERFORACIONES

Desde 1,5 x 20 mm. a 20 x 300 mm. (Según espesor).



PERFORACIONES CUADRADAS.

DIMENSIONES

En chapa estándar de 2.000 x 1.000 mm.

En bobina hasta 1.500 mm. ancho (Según espesor y perforación)

MATERIALES

Fabricación en acero inoxidable, hierro, pregalvanizado (Según grueso y perforación)

ESPEORES

Desde 0,5 mm. a 3 mm. (Según perforación)

PERFORACIONES

Desde 3 a 20 mm. (Según espesor)



PERFORACIONES ABOCARDADOS.

DIMENSIONES

En chapa estándar de 2.000 x 1.000 mm.

MATERIALES

Fabricación en acero inoxidable y hierro.

ESPEORES

De 1,5 y 2 mm.

PERFORACIONES

De 7 y 8 mm.

CHAPAS ESTAMPADAS.



CHAPAS ESTAMPADAS

DIMENSIONES

En chapa estándar de 2.000 x 1.000 mm. Fabricación a medida de otros formatos.

MATERIALES

Fabricación en acero inoxidable, hierro, pregalvanizada.

ESPEORES

De 1 a 3 mm.